Bruchrisiko – Petzl ruft „TRAC CLUB-Seilrollen“ für den Einsatz im Hochseilgarten zurück

Freitag, 1. April 2022 8:58

Der Kletterausrüster Petzl informiert über den Rückruf von „TRAC CLUB-Seilrollen“ für den Einsatz im Hochseilgarten, mit den Referenzen P023AB00 (einzeln verkaufte Seilrolle) und P023AB01 (im 5er-Pack verkaufte Seilrollen).

Der Kletterausrüster Petzl informiert über den Rückruf von **„**TRAC CLUB-Seilrollen“ für den Einsatz im Hochseilgarten, mit den Referenzen P023AB00 (einzeln verkaufte Seilrolle) und P023AB01 (im 5er-Pack verkaufte Seilrollen). Wie das Unternehmen mitteilt, besteht ein Bruchrisiko, das zu einem tödlichen Sturz führen kann. Die Seilrollen von Petzl sind seit dem 25. Januar 2021 im Handel erhältlich. Ihre Seriennummern liegen zwischen 20Lxxxxxxx und einschließlich 22Axxxxxxx.

Verwende die von diesem Rückruf betroffenen Seilrollen keinesfalls weiter.

Betroffener Artikel

Produkt: TRAC CLUB-Seilrollen für den Einsatz im Hochseilgarten
Referenz: P023AB00 (einzeln verkaufte Seilrolle)
Referenz: P023AB01 (im 5er-Pack verkaufte Seilrollen)
Seriennummern: zwischen 20Lxxxxxxx und einschließlich 22Axxxxxxx
Im Handel seit 25. Januar 2021

ACHTUNG: Diese Seilrollen bergen das Risiko, an der hinteren schwarzen Auflage zu brechen, wodurch es zu einem tödlichen Sturz kommen kann.

Verwende die betroffenen Seilrollen keinesfalls weiter. Sondere die Seilrollen aus.