

# Rückrufaktion DMM Swivel Produkte

---


Mittwoch, 2. November 2022 12:00

Der Kletterausrüster DMM informiert über den Rückruf seiner Wirbelprodukte "Swivel".

DMM wurde auf einen Beinaheunfall aufmerksam gemacht, bei dem ein DMM-Director-Stecker (A647BS) ausfiel, der sich am Wirbel löste. Der Benutzer blieb unverletzt.

Die Untersuchung hat einen Produktfehler identifiziert, der unter bestimmten Umständen dazu führen kann, dass sich die Wirbelbaugruppe löst und anschliessend auseinanderfällt.

Dieselbe Wirbelbaugruppe wird in den folgenden Produkten verwendet, und als solche gibt DMM einen Rückruf für alle Artikel heraus, die diese Baugruppe teilen:



Dieser Rückruf betrifft alle im Umlauf befindlichen Geräte einschliesslich aller Farbvarianten (oben nicht dargestellt) zum Datum dieses Rückrufs.

Die oben genannten Produkte dürfen ab sofort nicht mehr verwendet werden. Sortiere diese aus Deinem Equipment aus.

DMM hat diesen Hinweis so schnell wie möglich aus Gründen der Benutzersicherheit herausgegeben. Der Hersteller ist gerade dabei, seinen Rückgabe- und Korrekturmassnahmenplan fertigzustellen. Wenn Du eines der Produkte besitzt, registriere Dich bitte für den Rückrufprozess, indem Du [hier klickst](#), um Details zu Dir und den von Dir eingesetzten Produkten anzugeben. Der Hersteller meldet sich dann mit Updates.

Häufig gestellte Fragen findest Du [hier \(EN\)](#).

Diese Informationen stehen auch als [PDF zum Download](#) bereit.