

# Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung PETZL-Gurte!

---

Donnerstag, 26. Oktober 2023 7:57

☐ Sicherheitswarnung: Aufruf zur Kontrolle der PETZL-Gurte ASTRO und CANYON GUIDE

PETZL ruft alle Anwender zur umgehenden Kontrolle von ASTRO- und CANYON GUIDE Gurten auf. Durch Mängel bei der Herstellung des grossen D-Rings an der aufschraubbaren ventralen Öse könnte es dazu kommen, dass der Mittelstift trotz vorhandener 2 Sicherungsschrauben vollständig herausrutscht.

Den Link hierzu findet ihr [hier](#)!



Zum Zeitpunkt der Publikation dieser Meldung wird dieser Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung leider nur auf Englisch zur Verfügung gestellt; eine Stellungnahme auf Deutsch bei Petzl ist angefordert!

[vorherige Meldung](#) [nächste Meldung](#)